

Collectif de la Vigie et Moya

97615 LABATTOIR



A l'attention du Président de SIEAM

Dzaoudzi le 6/06/2018

Affaire suivie par :

Kamal M'SA

N/Réf : 64/DG/CDZI/2017



Objet : Relance « problème distribution d'eau »

Monsieur le Président,

Suite à la demande du collectif de Labattoir, le 28 septembre 2017, la commune de DZAOUDZI/LABATTOIR vous a interpellé concernant les problématiques liées à la distribution d'eau potable dans les secteurs « la VIGIE et rue MOYA ».

La mairie vous a signalé, l'état lamentable des tuyaux, l'insécurité du réseau entier, les coupures d'eau quotidiennes, la capacité insuffisante du réservoir d'eau, et le débit trop faible pour la distribution, qui ne répond pas aux besoins de la population.

A ce jour, vous n'avez proposé aucune solution pour améliorer la distribution et les conditions de vie de la population pour « l'accès de l'eau potable ».

Nous vous informons que depuis deux mois, la situation s'est aggravée. L'accès à l'eau potable est devenu quasi impossible.

Dans l'attente d'une réponse et d'une proposition de votre part, nous vous prions de recevoir nos salutations les meilleurs.

Le collectif,

Copie : Monsieur le Maire de Dzaoudzi

Monsieur le Directeur de la SMAE



REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE MAYOTTE

Commune de Dzaoudzi-Labattoir
BP 93, rue de l'hôtel de ville
97610, Dzaoudzi-Labattoir
0269 60 11 75
mairie@dzaoudzi-labattoir.fr

Dzaoudzi, le 28 SEP. 2017

Monsieur le Président de SIEAM

Affaire suivie par :

Kamal M'SA

Email : kamal.msa@dzaoudzi-labattoir.fr

N/Réf : 64 /DG/CDZI/2017

Objet : Problème de distribution d'eau

Monsieur le Président,

La distribution de l'eau dans certains quartiers de la Petite-Terre devient de plus en plus problématique. Tous les weekend, jours fériés, voire de la semaine il y'a régulièrement des coupures d'eau. Le problème me semble-t-il est structurel :

- Le réservoir est trop petit,
- Le pompage de Pamandzi qui alimente le réservoir de la Vigie a un débit trop faible,
- La conduite entre ce pompage de Pamandzi et la Vigie est trop faible.

Par ailleurs, les conduites qui alimentent le réservoir de la Vigie sont à l'air libre, cela est dangereux à la fois pour les riverains et pour la qualité du service (les conduites peuvent exploser à tout moment).

Monsieur le Président, l'ensemble du réseau de Petite-Terre doit être revu, réorganisé, la capacité de réservoir réétudiée pour faire face avec sécurité et fiabilité aux besoins en eau de la population qui ne cesse de progresser.

Comptant sur votre prompt réactivité, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sincères et respectueuses salutations.



Saïd OUI